

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10 – 561 Olsztyn

Do wiadomości
uczestników postępowania

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie do 30 tys. euro na wybór wykonawcy zadania: przegląd serwisowy sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego 5 szt. i osuszaczy Baa18vs- 3 szt. , **postępowanie DZPZ/333/174/2018.**

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie do 30 tys. euro na realizację zadania : przeгляд serwisowy sprężarek powietrza medycznego i pozamedycznego 5 szt. i osuszaczy Baa18vs- 3 szt. , do Zamawiającego wpłynęło następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie producentów, modeli i typów urządzeń podlegających przeglądom.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że producent urządzeń to firma CompAir. A modele i typy tych urządzeń są następujące:

A. trzy sprężarki L15 CDCD10007968001 do L15 CDCD10007968003;

B. dwie sprężarki LO5BA247C8001 do 2;

C. dwa osuszacze BA-A-18XS11DHE112799 i 800 .

Pytanie nr 2:

Jaki jest stan liczników (wartości motogodzin) dla sprzętu podlegającego przeglądom?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan liczników to sprężarka nr 1 21113, nr 2 11265, i nr 3 to 10716 .

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie dat ostatnich przeglądów jakie były przeprowadzane dla sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ostatnia data przeglądu to 23.11.2017 rok.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udzielenie informacji, co było wymieniane podczas ostatniego przeglądu sprzętu będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że :

A .w trzech zestawy serwisowe , separatory i olej szt. 3

B. w dwóch zestawy serwisowe szt.. 2 , wkłady filtra szt. 18 szt. .

C. w osuszaczach pakiet serwisowy szt. 4 , zestaw uszczelek, adsorbentu, zestaw zaworowy, komplet do dwóch osuszaczy.

Pytanie nr 5:

Czy występują jakieś problemy techniczne ze sprzętem podlegającym przeglądom?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jedynym problemem technicznym jest wyciek oleju z urządzeń.

Ponadto Zamawiający wymaga by wykonawca posiadał kody dostępu do sterowników.

UWAGA! Wszystkie odpowiedzi udzielane przez Zamawiającego należy traktować jako modyfikację treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

DYREKTOR DS. LECZNICTWA

Jerzy Górny
(Podpis osoby uprawnionej)